

advieskaart brandpreventie

Lassen en slijpen

Als agrarisch verzekeraar weten wij maar al te goed dat er op agrarische bedrijven dagelijks reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Veel van deze werkzaamheden zorgen voor een verhoogd brandrisico. Om persoonlijke risico's te verkleinen en de continuïteit van úw bedrijf te waarborgen geven wij u graag een aantal adviezen.

| welke risico's loopt u? |

Lassen en slijpen is een groot risico voor brand op uw bedrijf. We noemen enkele gevaren:

- Aanwezigheid van brandbare materialen zoals brandbare isolatie, kurkdroge houtconstructie van het gebouw, nabijheid van strooisel of houtkrullen en stroresten tussen planken.
- Methaangas in de mestkelder kan explosie veroorzaken als hier een vonk bij komt.
- Geen nacontrole. Als er iets blijft smeulen kan dat namelijk alsnog brand veroorzaken.

| preventiemaatregelen |

- Zoek alternatieven voor brandgevaarlijke werkzaamheden.
- Voer brandgevaarlijke werkzaamheden buiten de gebouwen uit indien mogelijk.
- Scherm de werkplekken af met schotten.
- Dek brandbare goederen af of haal ze weg. Denk hierbij aan isolatiematerialen tussen en op dakconstructies en wanden, schermdoeken, brandbare gewasresten en teeltsystemen.
- Controleer de inhoud van leidingen, vaten en tanks.
- Houd brandblusser, brandslang of zand bij de hand.
- Zorg voor een (mobiele) telefoon binnen handbereik zodat snel hulp ingeroepen kan worden.
- Een goede controle tijdens én ook na de werkzaamheden.
- Zorg voor goede ventilatie van de mestkelders en dek de roosters rondom de werkplek af.

